

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Správa č.: PGD23000473 | Referenčné označenie: FORD MONDEO | Štátna poznávací značka: Ford Mondeo | |
| Všeobecné | | | |
| Správa č.: | PGD23000473 | Kontrola zo dňa: | 21. septembra 2023 o 14:31 hod |
| Interné označenie: | FORD MONDEO | Kontrola na adrese: | Nemecko |
| Zákazník: | PONX Bottova 2/A 811 09 Bratislava | | Paul-Gossen-Str. 116 91052 Erlangen Nemecko |

Údaje o vozidle

| | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Výrobca | Ford | Číslo podvozku | WF0EXXWPCEMA54161 |
| Model | Mondeo | Najazdené kilometre (km) | 11.953 |
| Typ vozidla | Osobný automobil | Počiatková registrácia | 30.11.2021 |
| Karoséria | Limuzína | Počet dverí | 5 |
| Ďalšia technická prehliadka: | - | Počet miest na sedenie | 5 |
| Posledný servis dňa: | - | Typ čalúnenia | koža |
| Posledný servis (km) | - | Druh prevodovky | Automatická |
| Štátna poznávací značka: | Ford Mondeo | Počet spínacích stupňov | 5 |
| Počet predchádzajúcich vlastníkov: | Neznámy | Druh paliva | benzín |
| Farba karosérie: | Červená | Počet valcov | 4 |
| Druh farby | Metalická | Výtlak (ccm) | - |
| Konská sila | | 190 Emisná trieda | Euro6 |
| Výkon kW | | 140 Spotreba (kombinovaná) | - |
| Typ pohonu | Predný pohon | emisie CO2 | - |
| Hlavný kľúč od vozidla (počet) | | 1 Trieda energetickej účinnosti | |

Štandardná výbava

nešpecifikované

Špeciálna výbava

nešpecifikované

Pneumatiky/ráfiky

| Pozícia | Rozmer | Výrobca | Pneumatiky | Typ ráfika | Profil |
|-----------------------------|----------------|-------------|------------|------------|--------|
| Pneumatika 1. náprava ľavá | 215/55 R17 94V | Continental | Celoročné | Ľahký kov | 7 mm |
| Pneumatika 1. náprava pravá | 215/55 R17 94V | Continental | Celoročné | Ľahký kov | 7 mm |
| Pneumatiky 2. náprava ľavá | 215/55 R17 94V | Continental | Celoročné | Ľahký kov | 7 mm |
| Pneumatika 2. náprava pravá | 215/55 R17 94V | Continental | Celoročné | Ľahký kov | 7 mm |

Pneumatiky

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Náhradné koleso (typ) | nedostupné |
| Dátum expirácie pneumatiky Fit | - |
| Stav namontovaných pneumatík | Pneumatiky pojazdné a schválené |
| Stav prídavných pneumatík | nedostupné |
| Stav rezervného kolesa | nedostupné |

Dokumenty vozidla

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Registračný doklad vozidla: | nedostupné | Registrácia vozidla: | nedostupné |
| Návod na obsluhu vozidla: | k dispozícii | EC certifikát/CoC dokumenty: | nedostupné |
| Protokol chybovej pamäte: | nedostupné | Servisný priečinok: | k dispozícii |
| Správa HU: | nedostupné | Návod na obsluhu rádio / multimédia: | nedostupné |

Poznámky k správe o kontrole:

Všeobecná poznámka

Drobné vady a známky opotrebovania

Identifikácia vozidla

Identifikačné číslo vozidla bolo prečítané z vozidla a bola určená zhoda s prezeranými dokumentmi špecifickými pre vozidlo.

Nebolo možné porovnať údaje o vozidle s dokladmi o evidencii. Tieto neboli dostupné.

Podmienky prezerania

Podmienky pozerania boli obmedzené, ale postačujúce na splnenie objednávky.

Spodná časť vozidla

Na preskúmanie spodnej časti vozidla neboli k dispozícii žiadne technické zariadenia. Vozidlo mohlo byť skontrolované pri pohľade zdola len v obmedzenom rozsahu.

Bezpečnosť na cestách

Vozidlo je pojazdné.

Je vozidlo bez nehody?

Pri obhliadke nebola na vozidle zistená žiadna škoda spôsobená nehodou.

Testovacia jazda

S predmetným vozidlom nebola vykonaná žiadna vodičská skúška.

Skúšobná prevádzka

Bola vykonaná skúšobná jazda motora predmetného vozidla.

Predchádzajúce poškodenie

Pri obhliadke neboli zistené žiadne predchádzajúce poškodenia.

Meranie/testovanie hrúbky vrstvy náteru

Komponent:

- Kapota motora
- Predný pravý blatník
- Predné pravé dvere
- Zadné pravé dvere
- Zadná pravá bočná stena
- Zadné dvere
- Zadná ľavá bočná stena
- Dvere vzadu vľavo
- Dvere vpredu vľavo
- Predný ľavý blatník
- Strecha

Lak (µm):

- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít
- bez abnormalít

Pre každý komponent boli vykonané aspoň 3 merania.

Ak sa namerané hodnoty odchyľujú od priemerných štandardných hrúbok náteru, tieto hodnoty pre komponent sú uvedené vyššie. Najvyššia nameraná hodnota hrúbky vrstvy farby týchto komponentov je uvedená v tabuľke v 1/1000 milimetra. Ak zostanú nejaké stopy po oprave, ktoré sú neprijateľné, príslušná položka sa zobrazí v časti „Zistené poškodenie“.

Zistené poškodenie

Miesto poškodenia:

Zadný nárazník

Poškodenie:

Preliačiny

Stupeň poškodenia:

Stredná





































